PROTOKÓŁ Nr 3/244/2010/S.K
Z BADAŃ ZAPALNOŚCI MEBLI TAPICEROWANYCH
źródło zapłonu: tlący się papieros
wg PN-EN 1021-1:2007

Nr zlecenia: **A-244-BOŚ/2010** Data badania: 15.02.2010

Rodzaj wyrobu: **Pianka RF 2720**
Producent: **EUROFOAM Polska Sp. z o. o. ul. Szczawińska 42, 95-100 Zgierz**
Nazwa próbki: **Pianka RF 2720**
Nr identyfikacyjny próbki: **A-244-BOŚ/2010/2**

Badane materiały – układ badawczy:
tkanina obiciowa: brak
materiały rozdzielające: brak
wypełnienie tapicerskie: siedzisko i oparcie - **pianka RF 2720**

Procedura nasączania wodą materiału obiciowego zgodnie z normą PN-EN 1021-1: nie dotyczy

Wyniki badania: NIEZAPALNOŚĆ

Badanie	Tlący się papieros				Uwagi
	1	2	3	-	
Kryteria tlenia Niebezpieczne rozprzestrzeniające się spalanie	NIE	NIE	NIE	-	Papierosy 1, 2 położono w złożeniu układu, a papieros 3 na płaszczyźnie. Papieros 1, 2 i 3 zgasły po całkowitym spaleniu się - po 16'40" (1), po 17'50" (2) i po 16'55" (3) nie wywołując zapłonu. W badaniach 1, 2 i 3 pianka wytopiona i zwęglona w miejscu styku z papierosem (dziury).
Zniszczenie układu badanego	NIE	NIE	NIE	-	
Tlenie do granic próbki	NIE	NIE	NIE	-	
Tlenie na całej grubości	NIE	NIE	NIE	-	
Tlenie ponad 1h	NIE	NIE	NIE	-	
W badaniu końcowym, obecność aktywnego tlenia	NIE	NIE	NIE	-	
Kryteria palenia Wystąpienie płomieni	NIE	NIE	NIE	-	Rozmiar uszkodzeń: Długość: 76-81 mm Szerokość: 17-30 mm Głębokość: 8-14 mm

Wprowadzić TAK jeśli kryteria są przekroczone lub NIE jeśli kryteria nie są przekroczone

Podpisano:
Wykonawcy: Magdalena Komorowicz M. Komorowicz
Urszula Matelska U.Matelska

Data: Poznań 15.02.2010 r.

Wyniki badań odnoszą się jedynie do zapalności układu materiałów poddanych badaniu w określonych warunkach; nie są przeznaczone do oceny pełnego potencjalnego zagrożenia pożarowego użytkowanych materiałów.